


Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная
 школа с.Ляличи»
 Михайловского муниципального района
 Приморского края
 № 259
 На № _____ от «30» июня 2017 г.
 692658, Приморский край, Михайловский район
 с.Ляличи, ул.Школьная, 28
 тел.: 8 (42346) 6-26-86

Главному государственному инспектору
 отдела энергетического надзора по
 Приморскому краю
 Ворожбит В.М.

Уведомление
 об исполнении предписания № П-А74-224 от 12.04.2017 г.

№	Характер нарушения	Статья, пункт нормативного акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Сроки устранения нарушения	Отметка об исполнении
1	Не назначен ответственный за электрохозяйство	п.1.2.3. ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
2	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3. ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
5	Не назначен распорядительным документом ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	п.п.1.2.2 ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
16	Не ведется оперативный журнал	п.1.8.9 ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
17	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	п.1.8.9 ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
25	В помещении электрощитовой отсутствует утвержденная однолинейная схема электроснабжения	п.1.8.1. ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
26	В РЩ в помещении теплового узла на внутренней стороне отсутствует схема распределения по группам с указанием номинала защит, назначения присоединений и их диспетчерских наименований	п.п.2.2.20; 2.12.5 ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено
27	В РЩ в помещении теплового узла на кабелях нет бирок с указанием их марки, сечения, номера линии.	п.2.4.5 ПТЭЭП	30.06.2017	выполнено

Директор МБОУ СОШ с.Ляличи:  / Р.Н.Семенова



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа с.Ляличи»
Михайловского муниципального района
«07» сентября 2017 г. № ЛТД
На № _____ от _____
692658, Приморский край, Михайловский район
с.Ляличи, ул.Школьная, 28
тел.: 8 (42346) 6-26-86

Главному государственному инспектору
отдела энергетического надзора по
Приморскому краю
Ворожбит В.М.

Уведомление

об исполнении предписания № П-А74-224 от 12.04.2017 г.

№	Характер нарушения	Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Сроки устранения нарушения	Отметка об исполнении
6	Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления металlosвязи светильников внутреннего освещения	п.1.2.2. ПТЭЭП	07.09.2017	не выполнено из-за отсутствия финансирования, заявка в МКУ «МСО ОУ» подана, выполнение работ запланировано на 2018 год
7	Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления металlosвязи светильников наружного освещения	п.1.2.2. ПТЭЭП	07.09.2017	не выполнено из-за отсутствия финансирования, заявка в МКУ «МСО ОУ» подана, выполнение работ запланировано на 2018 год
9	Отсутствует утвержденная схема теплоснабжения здания, техническая документация на тепловые энергетические установки	п.2.8.1. ПТЭ ТЭУ	07.09.2017	выполнено
10	Не предъявлена инструкция эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей	п.2.8.1, 2.8.2, 2.8.6 ПТЭ ТЭУ	07.09.2017	выполнено
11	Отсутствует перечень технической документации по электрохозяйству	п.1.8.2 ПТЭЭП	07.09.2017	выполнено
12	Не представлен журнал учета электрооборудования с перечислением основного	п.1.8.2 ПТЭЭП	07.09.2017	выполнено

	электрооборудования с указанием их технических данных			
13	Однолинейные схемы электроснабжения здания не оформлены	п.2.7.15 ПТЭЭП	07.09.2017	В процессе выполнения
14	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации	гл. 7.2.40 ПУЭ	07.09.2017	не выполнено из-за отсутствия финансирования, заявка в МКУ «МСО ОУ» подана, выполнение работ запланировано на 2018 год
18	Для определения технического состояния заземляющих устройств не проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования	ПТЭЭП Прилож. 3, п.26	07.09.2017	Визуальная проверка проведена, контуры заземления без повреждений. Испытания не проведены не из-за отсутствия финансирования, заявка в МКУ «МСО ОУ» подана, выполнение работ запланировано на 2018 год
19	Не восстановлена работоспособность двух вводных КЛ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.1.2.	23.03.2018	выполнено
20	Склад. Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления металlosвязи двух холодильников	п.1.2.2. ПТЭЭП	07.09.2017	не выполнено из-за отсутствия финансирования, заявка в МКУ «МСО ОУ» подана, выполнение работ запланировано на 2018 год

Директор МБОУ СОШ с. Ляличи:



/Семенова Р.Н.